

Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебувають на балансі підприємства, для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (МГН) станом на 3 квартал 2020 року

№ п/п	Найменування органу, установи, підприємства	Назва будівлі (приміщення), адреса розташування	Облаштування території, прилеглої до будівлі для комфортного пересування ММГН («+» або «-»)			Відповідність до вимог державних норм («+» або «-»)									
			Наявність об'єкта для паркування транспортних засобів для МГН на прилеглій до об'єкту території	Шлях руху до об'єкту зручний та безпечний для МГН	Наявність засобів орієнтування на прилеглій до об'єкту території	Пандус на вході до будівлі (*)	Сходи зовні (**)	Дверні отвори зовнішніх дверей	Засоби навігації та орієнтування в середині об'єкту	Сходи внутрішні (**)	Дверні отвори всередині об'єкту	Наявність на шляху руху всередині об'єкту травмонебезпечних конструкцій	Ліфти	Санвузли для МГН (стосується закладів громадського призначення)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького»	Термінал «А» м. Львів, вул. Любінська 168	Так	Так	Так	Немає потреби	Ні	+	+	Так	+	-	+	+	

\*- в пунктах допускається три варіанти заповнення так (в наявності, ні (не має), не відповідає ДБН) не має потреби (вхід має нульовий рівень)

\*\* - так (в наявності, ні (не має), не відповідає ДБН)